DAYTON PARA TRABAJO PESADO

BOMBAS DE DIRECCIÓN ASISTIDA

LA CALIDAD MÁS CONFIABLE DE LA MARCA MÁS CONFIABLE.

La bomba de dirección asistida de un camión de servicio pesado de Clase 7 o Clase 8 es un componente crítico del sistema de dirección asistida. Por lo tanto, cuando necesite elegir la mejor opción de reemplazo, elija Dayton.

Las bombas de dirección asistida Dayton HD son de construcción completamente nueva, con mejoras de diseño pensadas para ayudar a eliminar los puntos de falla más comunes de las bombas de repuestos en el mercado postventa de marcas menores. Están construidas para durar, con cojinetes que incluyen lubricantes superiores, junto con estándares de fabricación detallados que exigen tolerancias estrictas y un tratamiento térmico adecuado. Nuestros sellos de bomba están fabricados con materiales de primera calidad diseñados para durar mucho más que los sellos utilizados en diseños inferiores. Y cada bomba se somete a pruebas de calidad y rendimiento y se le asigna un número de serie antes de que salga de nuestras instalaciones de fabricación globales.

No se conforme con una bomba de dirección asistida refabricada o una de una marca sin nombre con un soporte postventa cuestionable. Cuente con Dayton que le ofrece un rendimiento con referencia del OEM (fabricante del equipo original) y unidades de reemplazo directo sin complicaciones a precios que se ajustan a los presupuestos de flota y propietario-operador.

Cobertura completa: cobertura para muchos de los camiones más populares de Clase 7 y Clase 8 en la carretera

Probadas rigurosamente: todas las bombas de dirección asistida han sido probadas y están serializadas

Construcción completamente nueva, no remanufacturado: elimina las molestias de los cargos básicos y la calidad inconsistente de las marcas menores

Diseños mejorados: las bombas de dirección asistida Dayton HD cuentan con cojinetes y sellos mejorados diseñados para eliminar los puntos de falla comunes, como el ingreso de limaduras en el líquido de dirección que pueden causar que la bomba se detenga abruptamente

© 2023 No se permite la reproducción total o parcial sin la aprobación previa por escrito.

INTERCAMBIOS DE DIRECCIÓN ASISTIDA

N.° DE DAYTON	TIPO DE BOMBA	NÚMEROS DE PIEZA DE LA INDUSTRIA
350-1058	Febiat/Hino	44310-1880, 44310-1880
350-1065	Febiat/Hino	44350-1570, 44350-1570
350-1010	Ford/Saginaw	7841933, 7841933, 7841933, 5688105
350-1063	International	465.HTY.02 , 451430E, 3820856C91 / 4167188C91
350-1001	LUK	2105333, 542027310, 465.LUK.04, 451432E, 1686649C91, K660401, 542027310
350-1002	LUK	2106750, 542026710, 451421E, 15799359, 542012310
350-1003	LUK	2107550, 542017610, 465.LUK.02, 451422E, 1682625C91, 102519, 23513015, 384013256, 384013261, 384013458, 3936349, 3936351, 542017610
350-1004	LUK	2107611, 542032010, 465.LUK.05, 451424E, 2005337C91, 2005337C92, 4176240C91, 3938123, 1412358000, 1412657001, 1412657002, 1412657003, 6804660501, 6804660801, 6804660901, 542032010
350-1005	LUK	2107666, 542013010, 465.LUK.01, 1663204C91, 1682526C91, 1682626C91, 1686653C91, 3504849C91, K188226, K188280, 1412464003, 6814665001, A6814660K1, 542013010
350-1006	LUK	2107922, 542019110, 1684621C91, 2107922, 542019110
350-1026	LUK	2106544, 2008180C93, 465.LUK.12, 451427E, 2008180C91, 2008180C92, 2008180C93, 4198342C91, 2106544
350-1027	LUK	2106724, 542019510, 465.LUK.16, 6804660401, 1412608000, 542019510
350-1028	LUK	2108320, 542021210, 8081009, 2108320, 542021210
350-1029	LUK	2108582, 542017210, 465.LUK.03, 384013261, 542017210, 2108582
350-1030	LUK	542003210, 542003210
350-1045	LUK	2108216, 542026010, 8086541, 2108216, 542026010
350-1060	LUK	2108830, 2010412C92, 465.LUK.07, 2010412C92, 4198340C91, 2108830
350-1066	Mack/Volvo	3082374 / 3936350
350-1011	TRW	PEV251615L101, 465.TRW.42, 1414375004, 1419127003, PEV251615L101
350-1012	TRW	PEV251615R101, EV251615R10104, PEV251615R101, 465.TRW.18, 730404E, 1419127004, PEV251615R101
350-1013	TRW	PEV251618L101, 465.TRW.38, 1414323004, 1419126004, PEV251618L101
350-1014	TRW	PEV251618R101, 465.TRW.46, PEV251618R101
350-1015	TRW	PEV282415R101, 465.TRW.53, PEV282415R101
350-1016	TRW	PS251615L102, 465.TRW.01, 741424, 1412485000, PS251615L102
350-1017	TRW	PS251615L103, 14-12681-000, PS251615L103
350-1018	TRW	PS251615R102, 465.TRW.02, K188265, 1002520, PS251615R102
350-1019	TRW	PS282815L103, 465.TRW.10, PS282815L103
350-1020	TRW	PS282815R114, 465.TRW.20, 730405, K188361, K188-361, PS282815R114
350-1021	TRW	PS362815L102, 14-15169-000, PS362815L102

© 2023 No se permite la reproducción total o parcial sin la aprobación previa por escrito.

INTERCAMBIOS DE DIRECCIÓN ASISTIDA

N.° DE DAYTON	TIPO DE BOMBA	NÚMEROS DE PIEZA DE LA INDUSTRIA
350-1022	TRW	PS362815L105, 465.TRW.33, K188-246, 14-14785-001, PS362815L105
350-1023	TRW	PS362815R102, 465.TRW.15, 730403, K188231,K188344, 1002519, K188252, K188-252, 21370253, 02-137025-3, 1002392, 10-02392, 1002303, 1002392, 21370253, 10-02303, K188252, K188-252, K188266, K188-266, PS362815R102
350-1025	TRW	V20F1P9P38C6G20, 502505-7, V20F1P9P38C6G20
350-1038	TRW	PEV221614L304, 465.TRW.54, PEV221614L304
350-1040	TRW	PS251615L105, 465.TRW.12, K188246, 1002519, 21370327, 02-137032-7, 10-02519, K188231, K188-231, K188312, K188-312, K188318, K188-318, K188344, K188-344, K188231, K188-231, K188344, K188-344, 1002519, 10-02519, RP221622X
350-1041	TRW	PS251615L116, PS251615L116
350-1042	TRW	PS251615R114, 465.TRW.09, RP221615A, RP221615AX, PS251615R114
350-1043	TRW	PS362815L113, 465.TRW.14, 730401, PS362815L113
350-1044	TRW	PS362815R105, PS362815R105
350-1049	TRW	PEV222418L101, PEV222418L101
350-1051	TRW	PS251615R103, 465.TRW.21, PS251615R103
350-1052	TRW	PS282015R102, PS282015R102
350-1053	TRW	PS282815L116, 465.TRW.11, PS282815L116
350-1054	TRW	PS362815R103, PS362815R103
350-1059	TRW	PS362815L103, 465.TRW.13, PS362815L103
350-1068	TRW	PS221616R326, 465.TRW.16, 1413086000, PS221616R326
350-1069	TRW	PS252015R114, PS252015R114
350-1070	TRW	PS282015L111, PS282015L111
350-1071	TRW	PS282015L116, PS282015L116
350-1072	TRW	PS282815R102, K188-268, PS282815R102
350-1024	VIC	V10F1P6P38C6G20, 465.VIC.06, EM39500-006, K188146, V10F1P6P38C6G20
350-1055	VIC	V10F1P7P38D5G20, 465.VIC.03, ESP-3950-001, 38QC375, V10F1P7P38D5G20
350-1008	ZF	7674-955-344, 465.ZF.03, F4HT3A674E, 7674955344, rp11015x
350-1032	ZF	7673-955-908, 7673-955-908
350-1033	ZF	7674-955-343, 465.ZF.02, F6HZ3A674ZA, F6HT3A674ZA, 7674955343, 7674-955-343
350-1035	ZF	7677-955-180, 465.ZF.01, F1HT3A674AA, 7677-955-180
350-1036	ZF	7684-955-955, 7684-955-955
350-1048	ZF	8693-974-672, 465.ZF.04, 20770313, 21017829, 21187423, 21187442, 21307197, 21745603, 85112481, 8693-974-672

© 2023 No se permite la reproducción total o parcial sin la aprobación previa por escrito.