

# REPUESTOS MAYORES

para fan clutches embragados por aire,  
previos al año 2001.



**9500HP** | **7500HP**  
9.5" HT/S Series | 7.5" S Series

**9500HPX** | **7500HPX**  
9.5" HT/S Series | 7.5" S Series

X	Componentes 100% americanos. Fabricado en EE.UU.	X
X	Maza con doble balero.	X
X	Baleros de calidad superior.	X
X	Balero de contacto angular.	X
X	Resorte flotante VS. resorte fijo de la competencia.	X
X	Pasta de calidad superior.	X
<b>NUEVO.</b>	<b>Plato de fricción.</b>	<b>RECTIFICADO.</b>
X	Fusible mejorado (Teflón virgen VS. plomo, de la competencia).	X
X	O-Rings mejorados (Viton VS nitrilo de la competencia).	X
3 años / 480,000Km	Garantía.	ND.

# REPUESTOS MAYORES

para fan clutches embragados con resorte, posteriores a 2001.



No. Parte **14-256**  
Sustituye fan clutch Drive Master® de Horton®

No. Parte **4300COMX**  
Sustituye fan clutch Drive Master® de Horton®

X	Componentes 100% americanos Fabricado en EE.UU.	X
+5000 LBS-PULG	Torque producido al embragar.	2500 lbs-pulg
CÓNICA.	Pasta de calidad superior.	PLANA.
X	Baleros de calidad superior.	X
NUEVO	Plato de fricción.	RECTIFICADO.
VITON	O-Rings	NITRILO
3 años / 480,000Km	Garantía	ND

**KIT MASTERS**  
FAN CLUTCH EXPERTS